

WEST Search History

DATE: Wednesday, September 17, 2003

Set Name Query
side by side

Hit Count Set Name
result set

DB=USPT,PGPB,JPAB,EPAB; PLUR=YES; OP=OR

L61	l4 or l7 or l11 or l12 or l13 or l14 or l16 or l17 or l18 or l19 or l20 or l22 or l23 or l26 or l28 or l29 or l30 or l31 or l36 or l37 or l39 or l40 or l41 or l43 or l46 or l50 or l53 or l59 or l60	268	L61
L60	(L53 not L59) AnD (((@pd > 20030313)!))	4	L60
L59	(L50 or L57) AnD (((@pd > 20030313)!))	29	L59
L58	(L57 not L50) AnD (((@pd > 20030313)!))	0	L58
L57	(L40 and (zinc and chromate)) AnD (((@pd > 20030313)!))	0	L57
L56	(L40 and (zncro or zncro4 or zn2cro4)) AnD (((@pd > 20030313)!))	0	L56
L55	(L40 and (zncro or zncro4)) AnD (((@pd > 20030313)!))	0	L55
L54	(L40 and "zinc chromate") AnD (((@pd > 20030313)!))	0	L54
L53	(L40 and fatigue) AnD (((@pd > 20030313)!))	5	L53
L52	(L51 not L50) AnD (((@pd > 20030313)!))	0	L52
L51	(L40 and "compressive stress") AnD (((@pd > 20030313)!))	0	L51
L50	(L46 or L47 or L48 or L49) AnD (((@pd > 20030313)!))	29	L50
L49	(4943321[uref]) AnD (((@pd > 20030313)!))	0	L49
L48	((3863318 4035159 4204031 4233073)! [pn]) AnD (((@pd > 20030313)!))	0	L48
L47	(L40 and "soft nitriding") AnD (((@pd > 20030313)!))	0	L47
L46	(L45 or L43) AnD (((@pd > 20030313)!))	29	L46
L45	(L44 not L43) AnD (((@pd > 20030313)!))	0	L45
L44	(L40 and L1) AnD (((@pd > 20030313)!))	0	L44
L43	(L39 or L41) AnD (((@pd > 20030313)!))	29	L43
L42	((roundness adj3 pore) and L40) AnD (((@pd > 20030313)!))	0	L42
L41	("shot peening" and L40) AnD (((@pd > 20030313)!))	1	L41
L40	((((sinter\$ or "green compact") same ((iron adj2 alloy))) and (pore\$ or porosity)) AnD (((@pd > 20030313)!))	33	L40
L39	(L37 or L38) AnD (((@pd > 20030313)!))	28	L39
L38	("notch sensitivity" same iron) AnD (((@pd > 20030313)!))	0	L38
L37	(L31 or L36) AnD (((@pd > 20030313)!))	28	L37
L36	(L32 or L34 or L35 or L26) AnD (((@pd > 20030313)!))	26	L36
L35	(5568891[uref]) AnD (((@pd > 20030313)!))	2	L35
L34	(sinter\$ and L33) AnD (((@pd > 20030313)!))	0	L34

L33	("notch sensitivity" and iron) AnD ((@pd > 20030313)!)	0	L33
L32	((2388186 2438676 4859156 5443372 5683299 5800137 5899811 6068452)! [pn]) AnD ((@pd > 20030313)!)	0	L32
L31	(L30 not L26) AnD ((@pd > 20030313)!)	2	L31
L30	(L1 and L29) AnD ((@pd > 20030313)!)	2	L30
L29	((sinter\$ or "green compact" or porosity or pores) adj4 (iron or fe)) AnD ((@pd > 20030313)!)	143	L29
L28	(L1 and L27) AnD ((@pd > 20030313)!)	23	L28
L27	((sinter\$ or "green compact" or porosity or pores) same (iron or fe)) AnD ((@pd > 20030313)!)	863	L27
L26	(L25 or L24 or L23 or L16) AnD ((@pd > 20030313)!)	24	L26
L25	((1568992 3082684 3847031 3922104 3939721 3944023 4035092 4716635)! [pn]) AnD ((@pd > 20030313)!)	0	L25
L24	(4846769[uref]) AnD ((@pd > 20030313)!)	0	L24
L23	("mechanical fuse" or "shaft coupling" or "shearing coupling") same ceramic) AnD ((@pd > 20030313)!)	1	L23
L22	("mechanical fuse" or "shaft coupling" or "shearing coupling") and ceramic) AnD ((@pd > 20030313)!)	22	L22
L21	("shear coupling" and (iron or fe)) AnD ((@pd > 20030313)!)	0	L21
L20	("mechanical fuse" or "shaft coupling" or "shear coupling" or "shearing coupling") and ceramic) AnD ((@pd > 20030313)!)	23	L20
L19	((coupling same torque) and L18) AnD ((@pd > 20030313)!)	9	L19
L18	(L17 not L16) AnD ((@pd > 20030313)!)	17	L18
L17	(L11 and torque) AnD ((@pd > 20030313)!)	22	L17
L16	(L15 or L13 or L9 or L10) AnD ((@pd > 20030313)!)	23	L16
L15	(4618049[uref]) AnD ((@pd > 20030313)!)	0	L15
L14	(5792717[uref]) AnD ((@pd > 20030313)!)	3	L14
L13	(L12 not L9) AnD ((@pd > 20030313)!)	23	L13
L12	((sinter\$ or "green compact" or porosity or pores) and L11) AnD ((@pd > 20030313)!)	23	L12
L11	(L4 or L7) AnD ((@pd > 20030313)!)	69	L11
L10	(L8 not L9) AnD ((@pd > 20030313)!)	0	L10
L9	(L5 or L3) AnD ((@pd > 20030313)!)	0	L9
L8	(L1 and L7) AnD ((@pd > 20030313)!)	0	L8
L7	((coupling same (iron or fe)) and (rupture or fatigue or compressive or "power transmission")) AnD ((@pd > 20030313)!)	49	L7
L6	(L5 not L3) AnD ((@pd > 20030313)!)	0	L6
L5	(L1 and L4) AnD ((@pd > 20030313)!)	0	L5
L4	("shaft coupling" or "mechanical fuse" or "shearing coupling") and (fe or iron)) AnD ((@pd > 20030313)!)	21	L4

L3	((("mechanical fuse" or "shearing coupling") and (fe or iron)) AnD ((@pd > 20030313)!))	0	L3
L2	((("mechanical fuse" or "shearing coupling") and iron) AnD ((@pd > 20030313)!))	0	L2

DB=USPT,PGPB; PLUR=YES; OP=OR

L1	((((464/32)!.CCLS. (417/319)!.CCLS. (428/472 428/566 428/472.1 428/613 428/612 428/659 428/658 428/681 428/682 428/687 428/684 428/627 428/632 428/634 428/655 428/45 428/131 428/134 428/136 428/220 428/332 428/699 428/704 428/702)!.CCLS. (or/)!.CCLS.)) AnD ((@pd > 20030313)!))	619	L1
----	---	-----	----

END OF SEARCH HISTORY